



COMMUNE DE  
BERCHEM-SAINTE-AGATHE  
CARTE V 2  
ÉTAT DU REVÊTEMENT DE LA CHAUSSEE  
(situation : janvier 2014)



GEMEENTE  
SINT-AGATHA-BERCHEM  
KAART V 2  
STAAT VAN DE RIJWEG  
(toestand : januari 2014)



EXCELLENT		UITSTEKEND
BON - ACCEPTABLE		GOED - AANVAARDBAAR
DÉGRADÉ		SLECHT
FRANCHEMENT MAUVAIS		ECHT SLECHT
EN CHANTIER		IN WERF



REALISEE AU MOYEN DE  
VERVAARDIGD MET BRUSSELS URBIS ©©

SOURCE : Commune de BERCHEM-STE-AGATHE  
BRON : Gemeente SINT-AGATHA-BERCHEM